

# Inspection

DODGE AVENGER 2011 A-2633 (190000 km)

|              | Bon | Pas bon |                                      |
|--------------|-----|---------|--------------------------------------|
| Moteur       | ✓   | —       |                                      |
| Transmission | ✓   | —       |                                      |
| Plancher     | ✓   | —       |                                      |
| Frame        | ✓   | —       | bar de support de transmission percé |

## Commentaires

190384 KM