

Inspection

HYUNDAI ACCENT 2014 A-2824 (185000 km)

	Bon	Pas bon	
Moteur	✓	—	
Transmission	✓	—	
Plancher	✓	—	
Frame	✓	—	
Carrosserie	✓	—	poignée de tail gate marche pas
Pare-brise	✓	—	
Lumière dash	✓	—	
Suspension et direction	✓	—	link kit avant gauche loose
Freins	✓	—	freins avant et arrière 40%
Exhaust	✓	—	fuite flexible
Intérieur	✓	—	Câble de hood débarquer
Air climatisée	✓	—	
Chauffage	✓	—	Résistance sauté
Vitres	✓	—	
Door locks	✓	—	
Essuie-glaces	✓	—	
Système audio	✓	—	
Miroirs	✓	—	
Lumières	✓	—	

Commentaires

187 400 KM