

Inspection

KIA SEDONA 2017 A-3324 (156000 km)

	Bon	Pas bon
Moteur	—	✗
Transmission	✓	—
Plancher	✓	—
Frame	✓	—

Commentaires

156 280 KM