Inspection

TOYOTA CAMRY 2007 A-4302 (300000 km)

	Bon	Pas bon	
Moteur	✔	—	
Transmission	✔	—	
Plancher	✔	—	plancher percé. Tunnel de shock avant gauche percé
Frame	✔	—	

Commentaires

300 005 KM