Inspection

SUZUKI GRAND VITARA 2011 A-4294 (225000 km)

	Bon	Pas bon	
Moteur	✔		
Transmission	✔		
Plancher	✔		plancher percé
Frame	✔		

Commentaires

225 353 KM